

НАНЕСЕНИЕ АКРИЛОВОЙ САМОГРУНТУЮЩЕЙСЯ КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Zinsser® PERMA-WHITE® Mold & Mildew-Proof™* Interior Paint

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАШИВАНИЮ

ШАГ №1: защитите окружающие предметы от попадания на них краски, укройте пол пленкой и зафиксируйте ее по периметру комнаты малярным скотчем.

Убедитесь, что поверхность, которую планируете окрашивать без существенных дефектов, сухая, чистая, гладкая, без загрязнений (плесени, ржавчины), отслоившихся покрытий, препятствующих адгезии. Если не уверены в качестве подготовки, промойте поверхность подходящим чистящим средством или растворителем (не используйте тринатрийфосфат).

При наличии на отделываемых поверхностях следов плесени или потеков в первую очередь должны быть устранены причины, вызвавшие данные дефекты, а уже после приняты меры к восстановлению стен.

Предупреждение! Старая краска может содержать свинец. При зачистке и удалении старой краски с поверхности, старайтесь избегать попадания пыли в дыхательные пути.

Обязательно используйте сертифицированные средства защиты, такие как защитные очки, респиратор, резиновые перчатки и др.

При окрашивании панелей из свежего дерева хвойных пород, во избежание просачивания смолы на окрашенную поверхность, рекомендуется загрунтовать сучки и пропитать торцы досок грунтом ZINSSER B-I-N® Primer-Sealer.

ШАГ №2:

Следующим этапом подготовительных работ считается грунтование стен. Краска PERMA-WHITE® Mold & Mildew-Proof™* Interior Paint – самогрунтовающаяся, никаких дополнительных продуктов покупать не потребуется.

Для свежего бетона, гипсокартона и прочих ранее не окрашенных поверхностей рекомендуется развести часть краски PERMA-WHITE® Mold & Mildew-Proof™* с водой в соотношении 1 к 5 и нанести этот состав валиком или кистью на стену.

НАНЕСЕНИЕ. Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10-32 °С и влажности менее 85%.

Убедитесь, что температура окрашиваемой поверхности – не менее 3°С на момент нанесения и полного цикла просушки материала.

Перед нанесением тщательно перемешайте содержимое банки. Для колерованной краски рекомендуется перемешивать миксером, до полного и равномерного распределения колерующих пигментов.

Не оставляйте открытую банку краски около отопительных приборов или под прямыми солнечными лучами.

Для нанесения используйте качественный инструмент: кисть, валик или краскопульт.

Техника нанесения кистью или валиком:

Деликатно нанесите краску по поверхности. Начните работу с тщательного нанесения краски в углах и вдоль плинтуса, по периметру помещения.

Для окрашивания стен рекомендуется начать работу от окна (самой верхней точки над ним) и последовательно передвигаться вглубь комнаты.

Для равномерного распределения краски по поверхности, условно разделите стену на участки 1 м X 1 м и прорабатывайте их последовательно и так до тех пор, пока вся поверхность не будет окрашена полностью.

Окрашивая стены, двигайтесь вертикальными полосами от напольной до потолочной поверхности.

Когда же окраска стен производится в 2 и более слоев, то первый и все последующие слои наносят горизонтально, а последний вертикально. Финишный слой должен быть нанесен только вертикальными штрихами, для наилучшего визуального результата, без следов мазков от инструмента.

Обычно для полного укрытия и для создания максимальной адгезии последующих красочных слоев достаточно 1 слоя. Для колерованной краски, возможно, потребуются дополнительные слои, для максимально равномерного распределения цвета.

При необходимости, нанесите дополнительный слой, через 2 часа после первого, полностью и равномерно распределив краску по поверхности до полного укрытия.

Нанесение краскопультom:

В соответствии с инструкцией изготовителя, для безвоздушного распыления используйте пистолет с соплом 0.43-0.5 мм при давлении 136-170 атм. При необходимости, добавьте в краску не более 300 мл чистой воды на банку 3.78 л. и нанесите второй слой грунта.

РАСХОД: Варьируется в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.

Для гладкой, ранее окрашенной поверхности = 10 м²/1л.

Грубая, пористая поверхность= 7 м²/1л.

При нанесении краскопультom площадь укрытия увеличивается в среднем в 1,4 раза от указанных выше данных.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ. Время высыхания зависит от температурных условий и толщины красочного слоя.

При температуре воздуха 21°С и влажности 50%: до «отлипа» – 30 мин;

повторный слой этого же покрытия – через 2 часа.

Перекрашивать верхним декоративным или защитным покрытием – через 4 часа.

Полное отверждение красочной пленки – через 7 дней.

Температуроустойчивость окрашенных поверхностей: не использовать на поверхностях, нагреваемых выше 93°С.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 5 лет. Дата изготовления указана на дне банки.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Очистить инструмент легко при помощи мыльного раствора и теплой воды. Если брызги и красочная пленка высохла на инструменте - используйте спирт или аммиачный очиститель для размягчения пленки.